


Dock Point (N'wards)

20/04/2026

Depth in Metres:
Where underscored-
above dock sill

King's Lynn Conservancy Board
cannot accept any liability for any
inaccuracies shown, however caused.

The information given on this drawing
is only valid for the day of the survey.



1 ⁹	1 ⁵	1 ²	0 ⁹	0 ⁶	0 ⁴	0 ³	0 ³	1 ⁹	4 ⁰		
2 ²	2 ²	1 ⁵	1 ²	0 ⁹	0 ⁴	0 ³	0 ²	0 ⁷	4 ⁰	4 ⁰	
2 ³	1 ⁵	1 ⁴	0 ⁹	0 ⁷	0 ⁴	0 ²	0 ¹	2 ¹	4 ⁶		
2 ³	2 ³	1 ⁴	1 ²	0 ⁸	0 ⁴	0 ³	0 ¹	0 ⁷	4 ⁷	4 ⁷	
2 ³	1 ⁴	1 ⁴	1 ¹	0 ⁶	0 ⁴	0 ²	0 ¹	1 ⁹	4 ⁷		
2 ⁴	2 ³	1 ⁵	1 ¹	0 ⁸	0 ⁴	0 ²	0 ¹	0 ⁴	4 ²	3 ⁶	
2 ³	1 ⁵	1 ⁶	1 ¹	0 ⁷	0 ⁴	0 ²	0 ³	1 ⁶	2 ⁵		
2 ⁴	2 ⁴	1 ⁶	1 ²	0 ⁹	0 ⁵	0 ³	0 ⁴	0 ²	2 ¹	1 ⁷	
2 ⁵	1 ⁷	1 ³	1 ⁰	0 ⁸	0 ⁵	0 ⁴	0 ²	0 ⁸	1 ⁴		
2 ⁵	2 ⁴	1 ⁷	1 ³	1 ⁰	0 ⁷	0 ⁴	0 ³	0 ²	0 ²		
2 ⁶	1 ⁸	1 ⁴	1 ⁰	0 ⁸	0 ⁷	0 ⁴	0 ³	0 ²			
2 ⁶	2 ⁶	1 ⁸	1 ⁴	0 ⁸	0 ⁸	0 ⁴	0 ³	0 ¹	0 ⁵		
2 ⁶	1 ⁸	1 ⁶	1 ³	0 ⁹	0 ⁹	0 ⁵	0 ⁰	0 ⁰			
2 ⁵	2 ⁶	1 ⁸	1 ³	1 ⁰	0 ⁹	0 ⁴	0 ²	0 ⁰	1 ¹		
2 ⁶	1 ⁷	1 ⁵	1 ⁴	1 ⁰	0 ¹	0 ⁰	0 ⁴	0 ³			
3 ²	3 ⁵	1 ⁸	1 ⁴	1 ¹	0 ⁸	0 ¹	0 ²	0 ⁵	0 ⁵		
3 ⁶	1 ⁸	1 ⁶	1 ¹	0 ⁸	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁹	0 ²			
3 ³	3 ¹	1 ⁶	1 ⁵	0 ⁸	1 ⁰	0 ⁸	0 ⁹	0 ⁴	0 ⁰		
3 ¹	2 ⁰	1 ⁷	1 ⁴	1 ²	0 ⁹	0 ⁶	0 ¹	0 ¹			
2 ⁷	2 ⁰	1 ⁸	1 ⁶	1 ²	1 ⁰	0 ⁷	0 ⁵	0 ¹	0 ¹		
2 ⁵	2 ⁵	1 ⁹	1 ⁷	1 ³	1 ⁰	0 ⁹	0 ⁷	0 ⁰	0 ²		
2 ⁶	1 ⁹	1 ⁸	1 ⁶	1 ³	0 ⁹	0 ⁷	0 ⁵	0 ¹	0 ¹		
2 ⁷	2 ³	2 ⁰	1 ⁸	1 ³	1 ⁰	0 ⁷	0 ⁵	0 ²	0 ³		
2 ⁷	2 ⁷	2 ⁰	1 ⁹	1 ⁴	1 ⁰	0 ⁹	0 ⁸	0 ³	0 ²		
2 ⁷	1 ⁹	1 ⁹	1 ⁶	1 ¹	0 ⁹	0 ⁸	0 ⁵	0 ⁴			
2 ⁶	1 ⁹	1 ⁸	1 ⁵	1 ⁴	0 ⁹	0 ⁹	0 ⁶	0 ⁶	0 ⁷		
2 ⁶	2 ⁶	1 ⁶	1 ⁵	1 ³	1 ⁰	0 ⁹	0 ⁵	0 ⁵	1 ⁶		
2 ⁷	1 ⁴	1 ⁴	1 ³	0 ⁹	0 ⁸	0 ⁶	0 ⁷	2 ²			
2 ⁹	1 ³	1 ²	1 ¹	1 ⁰	0 ⁷	0 ⁶	0 ⁹	2 ⁴	2 ⁴		
3 ¹	2 ⁹	0 ⁹	0 ⁹	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁶	1 ¹	2 ³	2 ⁶		
2 ⁹	0 ⁵	0 ⁵	0 ⁶	0 ⁵	0 ⁷	1 ⁴	2 ³	2 ⁷			
2 ⁷	0 ²	0 ³	0 ³	0 ⁴	1 ⁰	1 ⁶	1 ⁶	2 ⁹			
1 ⁹	1 ⁷	0 ⁰	0 ⁰	0 ⁴	0 ⁹	1 ⁶	1 ⁹	3 ⁰	3 ¹		
1 ¹	0 ³	0 ⁴	0 ⁴	0 ⁴	1 ⁶	2 ²	2 ⁸	3 ¹			

Datum: Dock sill
(0.74M BELOW Chart Datum)

Metres 0 100 Metres

