

1⁴ 0⁸ 0⁸ 0⁷ 1¹ 1⁰

1⁴ 0⁸ 0⁷ 0⁷ Lower Cut Lt

1³ 0⁸ 0⁸ 0⁸ 1¹

1² 0⁸ 0⁸ 1¹ 1²

1² 1¹ 0⁷ 0⁹ 1²

1¹ 0⁷ 1² 1³

1⁰ 1⁰ 0⁶ 0⁹ 1³

1⁰ 0⁶ 0⁹ 1³ 1³

1⁰ 1⁰ 0⁶ 0⁹ 1²

1⁰ 0⁶ 0⁹ 1² 1³

1¹ 1¹ 0⁶ 0⁹ 1³

1¹ 0⁶ 0⁹ 1³ 1³

1¹ 1¹ 0⁶ 0⁹ 1³

1¹ 0⁶ 0⁹ 1³ 1³

1² 0⁶ 0⁶ 0⁸ 1³

1³ 1³ 0⁷ 0⁹ 1³ 1³

1⁴ 0⁷ 0⁷ 0⁸ 1³

1⁴ 1³ 0⁸ 0⁸ 1³ 1³

1³ 0⁸ 0⁸ 0⁹ 1³

1³ 1³ 0⁸ 0⁹ 1³ 1³

1³ 0⁸ 0⁸ 1⁰ 1³

1³ 1² 0⁸ 1⁰ 1³ 1⁴

1² 0⁸ 0⁸ 1⁰ 1⁶

1² 1² 0⁸ 1¹ 1⁶ 1⁷

1² 0⁹ 0⁹ 1¹ 1⁷

1¹ 1⁰ 1⁰ 1¹ 1⁷ 1⁸

1⁰ 0⁸ 0⁸ 1¹ 1⁹

0⁹ 0⁹ 0⁹ 1² 1⁹ 2⁰

0⁹ 0⁸ 1² 1² 2¹

Pylon 0⁸ 0⁸ 0⁸ 1³ 2¹ 2¹ Pylon

0⁷ 0⁸ 1³ 1³ 2²

0⁷ 0⁷ 0⁸ 1³ 2² 2²

0⁷ 0⁷ 1³ 1³ 2²

0⁶ 0⁷ 0⁷ 1³ 2¹ 2¹

Mid-Cut

26/05/2026

Datum: Dock Sill
(0.74M BELOW Chart Datum)

Depths in Metres:
Where underscored, above dock sill

King's Lynn Conservancy Board
cannot accept any liability for any
inaccuracies shown, however caused.

The information given on this drawing
is only valid for the day of the survey.



Metres 0 250 Metres

