

North Cut.

26/05/2026


Datum: Dock Sill
(0.74M BELOW Chart Datum)

Depths in Metres:
Where underscored—above dock sill

King's Lynn Conservancy Board cannot accept any liability on any inaccuracies shown.


The information given is only valid for the day of the survey.

0⁰ 0⁰ 0⁵ 0⁰ 
0² 0³ No. 28
No. 27

0⁰ 0⁴ 0⁰
0¹ 0³ 0⁰ 0⁰
0⁰ 0⁰ 0² 0⁰
0² 0⁰ 0³ 0⁰
0³ 0³ 0⁰ 0¹ 0¹
0⁴ 0¹ 0² 0⁰
0⁵ 0⁵ 0¹ 0⁰ 0⁰
0⁵ 0² 0² 0⁰
0⁵ 0⁵ 0² 0⁰ 0¹
0⁴ 0¹ 0⁰ 0¹ 0¹
 0³ 0⁰ 0⁰ 0²

West Bank Bcn

0⁰ 0² 0³
0¹ 0² 0⁰ 0⁰ 0²
0¹ 0⁰ 0⁰ 0² 0²
0⁰ 1¹ 0¹ 0⁰ 0²
1⁴ 0¹ 0⁰ 0⁰ 0¹
1⁶ 1⁸ 0² 0⁰ 0²
1⁹ 0² 0⁰ 0⁰ 0³
1⁸ 0² 0⁰ 0⁴
2⁰ 0² 0² 0⁴ 0³
2² 0¹ 0¹ 0⁴ 0⁴
2² 0⁰ 0² 0² 0⁶
2⁰ 1⁹ 0⁶ 0⁵ 0⁶ 1⁰
1⁷ 0⁶ 0⁶ 1⁰ 0⁹
1⁵ 1¹ 0⁶ 1¹ 1¹ 1⁹
0⁸ 0⁶ 0⁵ 1¹ 1⁸
0⁹ 1⁰ 0⁵ 1⁰ 0⁹ 1⁶
1¹ 1¹ 0⁵ 0⁹ 1³
1³ 0⁶ 0⁶ 1¹ 1¹
1⁴ 1⁴ 0⁷ 0⁶ 1¹ 1¹
1⁴ 0⁸ 0⁷ 0⁷ 1¹
1⁴ 0⁸ 0⁸ 0⁸ 1¹



Lower Cut Lt