

1¹ 0⁷ 0⁸ 1⁰ 1⁰

1⁰ 1⁰ 0⁶ 0⁸ 1⁰

0⁹ 0⁶ 0⁸ 1⁰ 1¹

0⁸ 0⁸ 0⁵ 0⁹ 1²

0⁷ 0⁵ 1⁰ 1² 1³

0⁷ 0⁶ 0⁴ 1⁰ 1³

0⁶ 0³ 1⁰ 1³ 1³

0⁶ 0⁶ 0² 1⁰ 1³

0⁶ 0² 1⁰ 1³ 1³

0⁶ 0⁶ 0³ 1⁰ 1³

0⁷ 0³ 1⁰ 1² 1²

0⁶ 0⁸ 0³ 1⁰ 1²

0⁹ 0³ 0⁹ 1² 1¹

0⁹ 0⁴ 0⁸ 1¹

1⁰ 0⁵ 0⁸ 1⁰ 1⁰

1⁰ 1² 0⁶ 0⁸ 1⁰

1² 0⁷ 0⁸ 0⁹ 0⁹

1³ 1⁴ 0⁷ 0⁸ 1⁰

1⁴ 0⁸ 0⁸ 0⁹ 1⁰

1⁴ 1⁵ 0⁹ 0⁹ 1⁰

1⁴ 0⁹ 0⁸ 1⁰ 1¹

1⁴ 1⁴ 0⁹ 0⁹ 1¹

1² 0⁸ 0⁹ 1¹ 1¹

0⁹ 1¹ 0⁸ 1⁰ 1³

1¹ 0⁷ 1⁰ 1³ 1⁴

1⁰ 1⁰ 0⁷ 1¹ 1⁵

0⁸ 0⁶ 1¹ 1⁵ 1⁶

0⁸ 0⁷ 0⁵ 1² 1⁶

0⁶ 0⁵ 1² 1⁷ 1⁷

0⁶ 0⁶ 0⁵ 1³ 1⁸

0⁶ 0⁵ 1³ 1⁹ 1⁹

0⁵ 0⁵ 0⁴ 1³ 1⁹

0⁶ 0⁴ 1³ 1⁹ 2⁰

0⁵ 0⁶ 0⁴ 1⁴ 1⁹

★
Lower Cut Lt

Mid-Cut

13/08/2026

Datum: Dock Sill
(0.74M BELOW Chart Datum)

Depths in Metres:
Where underscored, above dock sill

King's Lynn Conservancy Board
cannot accept any liability for any
inaccuracies shown, however caused.

The information given on this drawing
is only valid for the day of the survey.



Metres 0 250 Metres



Pylon



Pylon