

0⁴ 0⁷ 0⁷ 0⁷ 1²

0⁴ 0⁷ 0⁸ 1³ 1³

0⁴ 0⁶ 0⁸ 0⁷ 1⁴

0⁴ 0⁶ 0⁷ 1⁵ 1⁵

0³ 0⁵ 0⁸ 0⁷ 1⁵

0³ 0⁵ 0⁸ 1⁵

0³ 0⁴ 0⁸ 0⁸ 1⁶

0³ 0⁵ 0⁸ 1⁶ 1⁵

0³ 0⁵ 0⁸ 0⁸ 1⁵

0⁴ 0⁶ 0⁸ 1³ 1³

0⁴ 0⁶ 0⁸ 0⁸ 1³

0⁵ 0⁷ 0⁸ 1² 1¹

0⁶ 0⁷ 0⁸ 0⁷ 1¹

0⁸ 0⁸ 0⁷ 1⁰ 0⁹

0⁸ 0⁹ 0⁹ 0⁷ 0⁹

1¹ 1⁰ 0⁶ 0⁷

1² 1³ 1¹ 0⁶ 0⁶

1⁴ 1² 0⁷ 0⁶ 0⁵

1⁵ 1⁵ 1³ 0⁸ 0⁶

1⁶ 1³ 0⁸ 0⁶ 0⁷

1⁶ 1⁶ 1⁵ 0⁸ 0⁷

1⁵ 1⁴ 0⁸ 0⁷ 0⁷

1⁵ 1⁴ 1³ 0⁸ 0⁹

1³ 1² 0⁸ 1⁰ 1¹

1² 1¹ 1⁰ 0⁸ 1³

1⁰ 0⁹ 0⁹ 1³ 1⁴

0⁸ 0⁸ 0⁹ 1⁰ 1⁵

0⁶ 0⁷ 1¹ 1⁷ 1⁷

0⁴ 0⁷ 1¹ 1¹ 1⁹


Pylon

0² 0⁷ 1² 1⁹ 1⁹

0² 0⁷ 0⁷ 1³ 1⁹


Pylon

0² 0⁷ 1⁴ 2⁰ 2⁰

0² 0⁸ 0⁹ 1⁵ 2⁰

0³ 1¹ 1⁴ 1⁸ 1⁷

0⁵ 1¹ 1¹ 1² 1⁶

★
Lower Cut Lt

Mid-Cut

16/10/2026

Datum: Dock Sill
(0.74M BELOW Chart Datum)

Depths in Metres:
Where underscored, above dock sill

King's Lynn Conservancy Board
cannot accept any liability for any
inaccuracies shown, however caused.

The information given on this drawing
is only valid for the day of the survey.



Metres 0 250 Metres

